
10
VCC1
R_{PD}
110
C_{PD}
PD1
10
PD2
50
60
20
RF1
S1, St1
S1'+ St1'
S2'+ St2'
E30a
E30b
30
80
S_{res}
$-S_{res}$
S_{res}'
$-S_{res}'$
S3
90
S90
100
70
RF2
40
S2, St2
200
220
210
C_{SYM}